

用人单位	阳春海螺水泥有限责任公司				
单位地址	阳春市春湾镇自由村				
单位联系人	叶先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	阳春海螺水泥有限责任公司 2009 年 6 月 2 日注册成立，注册资本伍亿伍仟万元人民币，总占地面积 57.62hm ² ，厂区占地面积 918hm ² ，总建筑面积约 300hm ² ，现在册员工 458 人（不包括矿山部分），其中一线生产工人 255 人，外包人员 18 人，年产水泥熟料 571 万吨、水泥 551 万吨、骨料 82 万吨，余热电站年发电总量为 19770 万 kWh。				
现场调查人员	袁伟芳、姚剧、陈丹	调查时间	2021. 5. 20	陪同人	叶先生
检测人员	张志钦、李富强、冯智巧、林德豪	检测时间	2021. 6. 16-21	陪同人	叶先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：水泥粉尘、煤尘、石灰石粉尘、砂尘、石膏粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氨、盐酸、硫化氢、乙酸、氢氧化钠、臭氧、锰及其化合物、乙二醇、六氟化硫、噪声、高温、紫外线、工频电磁场。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>骨料巡检岗位噪声及窑巡检岗位高温超过职业接触限值，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1) 建议该公司应该为作业人员增配防护耳罩，严格要求作业员工作时正确佩戴防噪耳塞及防护耳罩，另外应制定噪声作业岗位员工的听力保护计划，内容应包括工作场所噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、职工防护用品佩戴使用培训以及记录保存等方面内容；高温季节进行露天巡检作业时，应合理安排作业时间，减低巡检频率，注意对高温的防护，防止中暑；2) 建议该公司为助磨剂储罐增设喷淋洗眼器（服务半径为 15m 以内）等应急设施；另外建议为氨水房配备 1 台轴流风机用作事故排风；3) 该公司生产工艺中涉及到脱硝系统，每天有氨水的卸车作业，因此企业应加强组织氨水泄漏事故专项应急预案演练，并对演练结果进行评定，及时完善相关应急措施。该公司检维修过程中涉及到窑炉、立磨、粉磨等设备内部作业或进行废水池清淤作业时，受限空间作业容易发生窒息、中毒等事故，建议该公司严格按照《密闭空间作业职业防护规范》完善密闭空间作业的应急救援设施，作业人员进行（受限）密闭空间作业时，应严格按照《密闭空间作业职业防护规范》、《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》等相关规定，确认通风良好、检测达标并按规定佩戴个人劳动防护用品后再开展作业；4) 严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）、《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，完善体检项目（硫化氢、一氧化碳及职业机动车驾驶作业等），完善职业卫生管理档案，为需复查、补检人员及时安排复查和补检，并督促外包单位进行复查和补检；5) 按照《职业卫生档案管理规范》的要求继续完善完善职业卫生管理档案、职业病危害因素监测与检测评价档案，职业卫生宣传培训档案、用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案。妥善安置职业禁忌证、观察对象和其他异常人员。对职业健康检查中发现的职业禁忌证人员须妥善安置，不得安排其从事相应的禁忌作业；对职业健康检查中发现听阈提高、噪声作业观察对象，应对其制定听力保护计划，并追踪观察。</p>					