

用人单位	阳江市港富实业有限公司				
单位地址	阳江市江城区城北街道裕园六路3号				
单位联系人	屈先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	阳江市港富实业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2017年，是一家集科研开发、制造、经营销售为一体的专业剪刀、刀具和厨房用品及硅胶制品的生产企业。该公司座落于阳江市江城区城北街道裕园六路3号，占地面积17600平方米，建筑面积26214平方米。主要生产剪刀、刀具和介饼轮，年产量分别为1800万件、20万件、30万件。				
现场调查人员	袁伟芳、林良盈、张志钦	调查时间	2021.07.16	陪同人	屈先生
检测人员	林德豪、冯智巧	检测时间	2021.07.23-25	陪同人	屈先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：其他粉尘、砂轮磨尘、聚丙烯粉尘、电焊烟尘、松节油、锰及其无机化合物、氮氧化合物、臭氧、一氧化碳、乙醇胺、正己烷、正庚烷、苯乙烯、丙烯腈、异佛尔酮、甲基丙烯酸甲酯、噪声、紫外辐射、高温、手传振动、激光辐射等。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>五金车间开料工、剪板工、调直工、打眼工、成型工、摘剪员、冲压师傅、手抛打砂工、机抛打砂工、水磨工、配料间破碎工等岗位接触噪声强度超过职业接触限值，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1) 建议该公司在条件允许的情况下，将产噪较大的配料区的破碎机设置在单层厂房或多层厂房的首层。2 建议该公司合理安排作业，噪声作业人员接触噪声时间；定期检修维护生产设备，及时更换易损坏的轴承等零部件，减少机械摩擦、碰撞噪声，并为噪声作业岗位配备合适的防噪耳塞或耳罩，督促员工按要求正确佩戴。3) 建议在道场部焊接岗位、模具车间焊接岗位各设置1台移动式烟尘净化装置，在移印岗位上方设置上吸罩局部抽排装置；定期检修维护生产设备，及时更换易损坏的轴承等零部件，减少机械摩擦、碰撞噪声，并为噪声作业岗位配备合适的防噪耳塞或耳罩，督促员工按要求正确佩戴。4) 根据检测结果说明机抛打砂岗砂轮磨尘浓度未超过职业接触限值，但已超过行动水平1/2PC-TWA，建议该公司加强机抛除尘设施风量，降低操作岗位空气中粉尘的浓度。5) 建议该公司在化学品仓库设置强制通风设施，换气次数不宜<12次/h。6) 建议该公司严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第49号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定组织从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立完善的职业健康监护档案。7) 建议该公司根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号）规定要求，为配料间破碎工选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩，耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算，为模具工和焊工配发过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626）规定的KN95级别的防颗粒物呼吸器，并加强现场管理，指导、督促工作人员作业时正确佩戴个人防护用品。为接触正己烷、正庚烷的包装工、接触异佛尔酮、甲基丙烯酸甲酯的移印工、接触乙醇胺、松节油的水磨工、洗剪工配备符合要求的防毒口罩（如活性炭口罩，APF=10）；为接触激光辐射的打字工配备防激光辐射眼镜。8) 建议用人单位为接触正己烷、正庚烷的包装工、异佛尔酮、</p>					

甲基丙烯酸甲酯的移印岗位、接触乙醇胺、松节油的水磨工、洗剪工岗位设置注意通风、必须戴防毒口罩等警示标识。生产车间入口处设置公告栏，主要公布职业卫生管理制度和操作规程，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。9) 建议该公司主要负责人和职业卫生管理人员参加职业卫生培训并取得合格证书。10) 建议该公司在本次评价完成后按规定进行职业病危害项目申报工作。11) 持续完善职业卫生档案。