

| | | | | | |
|--|--|------|----------------|-----|-----|
| 用人单位 | 湛江宝太建材有限公司 | | | | |
| 单位地址 | 湛江市东海岛民安镇三角站东侧 | | | | |
| 单位联系人 | 陆小姐 | | | | |
| 公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | | | | |
| 项目简介 | <p>湛江宝太建材有限公司于2008年7月8日注册成立，是一家专业生产预拌混凝土的企业。该公司秉持以雄厚的技术实力、规模化的集约生产、向业务和承建商提供优质的混凝土为己任，通过二十多年的努力，市场占有率始终名列前茅。该公司占地面积为54000m²，设立了500m²的专项混凝土技术研究室，配备了与各项检测项目相对应的各类检测技术人员。该公司目前已建设了3条混凝土生产线，年产预拌混凝土约50万m³/年。</p> | | | | |
| 现场调查人员 | 袁伟芳、陈丹、张志钦 | 调查时间 | 2021.3.8 | 陪同人 | 陆小姐 |
| 检测人员 | 张志钦、赵勇攀、李富强、林德豪 | 检测时间 | 2021.3.22-3.24 | 陪同人 | 陆小姐 |
| <p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、噪声、夏季高温、振动、紫外线。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>生产车间杂工接触的矽尘（总尘、呼尘）和噪声、堆场铲车司机和机修车间机修工接触的噪声超过职业接触限值，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）均低于职业接触限值。</p> | | | | | |
| <p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）按照国家安全监管总局办公厅《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健〔2013〕171号）文件要求，完善相关的职业卫生档案；并按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）等相关法律法规在作业场所进一步完善职业病危害警示标识及告知卡的设置；2）进一步加强搅拌机、空压机等产噪较大设备的减振、消声、隔声等设施；3）建议专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，清扫作业采取湿法作业，防止产生二次扬尘；4）建议该公司尽快将粉尘作业禁忌证的员工调离粉尘作业岗位；5）建议该公司根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求完善该公司的应急救援设施。</p> | | | | | |