

用人单位	阳江市广阳不锈钢有限公司				
单位地址	阳江市江城区白沙银岭科技产业园 B7 号				
单位联系人	冯小姐				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	阳江市广阳不锈钢有限公司成立于 2010 年 4 月，为有限责任公司（自然人投资或控股），主要从事不锈钢带加工，年产量为 10000 吨，生产人员 84 人，公司地址：阳江市江城区白沙银岭科技产业园 B7 号。				
现场调查人员	冯淑贞、陈丹	调查时间	2021. 3. 16	陪同人	冯小姐
检测人员	张志钦、李富强、曾庆滔、蒋思思	检测时间	2021. 4. 8-10	陪同人	冯小姐
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：硫酸、铬及其化合物、镍及其化合物、电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、氮氧化合物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、噪声、高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>剥壳工接触的其他粉尘浓度不符合要求；大冷轧车间轧机工、磨床工、抛光工、分条工、剪板工、包装工，酸洗车间剥壳工、酸洗工，压块车间压块工，叉车司机接触的噪声强度不符合要求；其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1) 针对剥壳工序设置除尘器，建议设计的局部抽排装置控制风速能维持在 1.0m/s 以上，使防护设施达到最好的除尘效果，正常生产期间定时点检除尘装置且及时处理生产粉尘；2) 制定抑制二次扬尘制度，规定员工严格按照要求及时清理设备表面、地面积尘，防止二次扬尘对工作场所的影响；3) 为酸洗工配备合适的防酸雾面罩，加强生产员工的个人劳保用品使用监督，100%使用覆盖率；4) 按要求完善应急救援设施的配备，在酸洗线、硫酸储罐区、污水处理站安装喷淋洗眼装置（服务半径 15m），同时，相应增加配备应急防护服、防护眼镜、防毒面罩、酸碱中和液等应急物资，生产期间定期点检应急设施，保证其正常运行；5) 完善职业卫生档案并持续更新。</p>					