

阳春市河口石河页岩环保砖厂职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20210023

用人单位	名称	阳春市河口石河页岩环保砖厂	
	地址	广东省阳江市阳春市阳春市河口镇石河村委会省道 S278 公路东则	
	联系人	林路植	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		袁伟芳、林良盈、钟咏琪、廖心、邹钦标、蒋思思、李富强、刘兆新、苏彪、林德豪、冯智巧、张志钦	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2021-08-13	袁伟芳、林良盈、钟咏琪	林路植
现场采样	2021-08-26	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
	2021-08-27	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
	2021-08-28	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
现场检测	2021-08-26	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
	2021-08-27	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
	2021-08-28	林德豪、冯智巧、林良盈、张志钦	林路植
编制评价报告	2021-12-06	袁伟芳、林良盈、钟咏琪、廖心、邹钦标、蒋思思、李富强、刘兆新、苏彪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



